



Symaro™

Датчики для воздуховодов

для измерения относительной влажности и температуры

QFM21...

- Рабочее напряжение 24 В переменного тока / 13,5...35 В постоянного тока
- Выходной сигнал 0...10 В постоянного тока / 4...20 мА для относительной влажности
- Выходной сигнал 0...10 В постоянного тока / 4...20 мА / T1 / LG-Ni 1000 для температуры
- Точность измерений $\pm 3\%$ относительной влажности в пределах комфорtnого диапазона

Применение

Датчики для воздуховодов QFM21... предназначены для использования в воздуховодах вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха с целью определения:

- Относительной влажности и
- Температуры

Датчики используются в качестве:

- Контрольных датчиков в системах приточного и вытяжного воздуха
- Эталонного датчика, например, в системах смещения точки росы
- Ограничительного датчика, например, в паровых воздухоувлажнителях
- Ограничительного датчика, например, для индикации измеренных значений или подключения к автоматизированной системе управления зданием
- Датчик для измерения внутренней энергии и абсолютной влажности совместно с AQF61.1 (см. техническое описание N1899) или SEZ222 (см. техническое описание N5146)

Сводный перечень датчиков

| Обозначение датчика | Диапазон измерения температуры | Выходной сигнал температуры | Диапазон измерения влажности | Выходной сигнал влажности | Рабочее напряжение |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| QFM2100 | Нет | Нет | 0...100 % | Активный, 0...10 В постоянного тока | 24 В перемен. тока или 13,5...35 В пост. тока |
| QFM2101 | Нет | Нет | 0...100 % | Активный, 4...20 мА | 13,5...35 В пост. тока |
| QFM2120 | -35...+50 °C | Пассивный, LG-Ni 1000 | 0...100 % | Активный, 0...10 В постоянного тока | 24 В перемен. тока или 13,5...35 В пост. тока |
| QFM2140 | -35...+50 °C | Пассивный, T1 (PTC) | 0...100 % | Активный, 0...10 В постоянного тока | 24 В перемен. тока или 13,5...35 В пост. тока |
| QFM2160 | 0...50 °C или -35...+35 °C | Активный, 0...10 В постоянного тока | 0...100 % | Активный, 0...10 В постоянного тока | 24 В перемен. тока или 13,5...35 В пост. тока |
| QFM2171 | 0...50 °C или -35...+35 °C | Активный, 4...20 мА | 0...100 % | Активный, 4...20 мА | 13,5...35 В пост. тока |

Оформление заказа и поставка

При заказе указывайте наименование и обозначение датчика, например:
Датчик для воздуховодов **QFM2120** Датчик поставляется с монтажным фланцем и кабельным входным уплотнителем M16.

Сопрягаемое оборудование


Любые системы или устройства, способные принимать и обрабатывать входные сигналы датчиков 0...10 В постоянного тока, 4...20 мА, LG-Ni 100 или T1.

Назначение

| | |
|-------------------------|---|
| Относительная влажность | Датчик воспринимает относительную влажность в воздуховоде через чувствительный элемент, электрическая емкость которого меняется в зависимости от относительной влажности. Электроника измерительного контура преобразует сигнал датчика в непрерывный сигнал 0...10 В DC или сигнал 4...20 мА, соответсв. относит. влажности 0...100 %. |
| Температура | Датчик воспринимает температуру воздуха через чувствительный элемент, со- противление которого меняется в зависимости от температуры. В зависимости от типа датчика данное изменение сопротивления преобразуется либо в активный выходной сигнал 0...10 В DC или 4...20 мА ($\leq 0 \dots 50^\circ\text{C}$ или $-35 \dots +35^\circ\text{C}$) или подается как пассивный выходной сигнал ($\leq -35 \dots 50^\circ\text{C}$). |

График эквивалентной нагрузки

Выходной сигнал, клемма I1 / I2




Dummy load [Ohm] = Эквивалентная нагрузка [Ом]
Inadmissible range! = Недопустимый диапазон!

Admissible range = Допустимый диапазон


Operating voltage [DC V] = Рабочее напряжение [В постоянного тока]

**чувствительные
элементы, симуля-
ция**
LG-Ni 1000

Рабочая характеристика:



T1 (PTC)



Обозначения

R Величина сопротивления (Ом)
θ Температура (°C)

Механическая конструкция

Датчик для воздуховода состоит из корпуса, печатной платы, соединительным клемм, монтажного фланца и погружного стержня с измерительным пробником. Двухсекционный корпус состоит из основания и съемной крышки (с пружинной защелкой). Измерительная схема и установочный элемент размещены на печатной плате под крышкой, а соединительные клеммы закреплены на основании корпуса.


Чувствительные элементы установлены на конце измерительного пробника и защищены крышкой фильтра.

Провод к датчику подводится через поставляемый вместе с датчиком входной кабельный уплотнитель M16 (IP 54), который крепится к корпусу винтами.

Погружной стержень и корпус изготавливаются из пластика и жестко соединяются между собой. Фланец устанавливается поверх погружного стержня и закрепляется с учетом требуемой глубины погружения.

Установочный элемент

Measuring range =
Диапазон измерений
Test function active =
Проверочная таблица



| | Test function active | | | | |
|--|----------------------|------|----------|-------|-------|
| | U1 | U2 | BS-MS | I1 | I2 |
| | 10 V | 5 V | ≤ 20 °C | 20 mA | 12 mA |
| | 5 V | 10 V | ≤ 75 °C | 12 mA | 20 mA |
| | 0 V | 5 V | ≤ 20 °C | 4 mA | 12 mA |
| | 5 V | 0 V | ≤ -35 °C | 12 mA | 4 mA |

1864Z05en

Установочный элемент располагается внутри крышки. Он состоит из 6 контактов и перемычки. Используется для выбора требуемого диапазона измерений и включения функции проверки.

Различные положения перемычки имеют следующие значения

- Для задания диапазона пассивных измерений температуры:
Перемычка в среднем положении (R2) = -35...+50°C (заводская установка)
- Для задания диапазона активных измерений температуры:
Перемычка находится в левом положении (R1) = -35...+35°C,
Перемычка в среднем положении (R2) = 0...50°C (заводская установка),
Перемычка находится в правом положении (R3) = 0..50°C
- Для включения функции проверки:
Перемычка находится в горизонтальном положении: Значения, приведенные в Проверочной таблице, должны фиксироваться на сигнальном выходе.

Выход из строя

- Если датчик температуры выходит из строя, то через 60 секунд на выходе U2 (I2) будет зафиксировано напряжение 0 В (4 мА) или на выходе BS-MS $\leq -35^{\circ}\text{C}$, а сигнал влажности на выходе U1 (I1) достигнет 10 В (20 мА)
- Если датчик влажности выходит из строя, то после 60 секунд на выходе U1 (I1) фиксируется напряжение 10 В (20 мА), а сигнал температуры активен

Запасные части (для замены)

| Название | Обозначение |
|----------------|-------------|
| Крышка фильтра | AQF3101 |

Технические рекомендации

Для питания датчика необходим трансформатор с предельно низким напряжением (SELV) и независимыми обмотками, для обеспечения надежности его работы.

При выборе трансформатора необходимо соблюдать местные нормы.

При выборе рабочих параметров трансформатора необходимо учесть мощность, потребляемую датчиком для воздуховода.

При подключении датчика см. технические описания устройств, с которыми должен будет взаимодействовать датчик.

Необходимо соблюдать условия по допустимой длине соединительных проводов.

Выбор и прокладка проводов

При прокладке проводов помните, что, чем длиннее параллельные участки проводов и чем меньше расстояние между ними, тем сильнее между ними помехи.

При возникновении электромагнитных полей, используйте экранированные провода. Для сигнальных цепей и вторичной обмотки трансформатора используйте витые пары.

Рекомендации по монтажу

Для обеспечения класса защиты IP 54 датчик должен располагаться так, чтобы кабельный вход был обращен вниз!

Датчик следует устанавливать в легко доступных для обслуживания местах.

Примечание!

- При его использовании с паровыми воздухоувлагнителями расстояние от него должно быть не менее 3 м. Если позволяют условия установки, расстояние должно быть предельно большим, не превышая при этом 10 м
- Чувствительные элементы, смонтированные на погружном стержне, не должны испытывать воздействие ударов и вибрации, поэтому необходимо их устраниć. Если запланировано измерение температуры точки росы, то тогда датчик должен монтироваться в выпускном воздуховоде.

Инструкции по монтажу датчика нанесены на его упаковке.

Рекомендации по наладке

Перед тем как включать питание, необходимо проверить схему соединений датчика. При необходимости должен быть выбран диапазон измерения температуры.

Технические характеристики

| | | |
|--|---|--|
| Источник питания | Рабочее напряжение | 24 В ±20% перем. тока или 13.5...35 В пост. тока |
| | Частота | 50/60 Гц при 24 В перемен. тока |
| | Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт |
| | Допустимая длина проводов | См. Техническое описание устройства обработки сигналов |
| | Диапазон измерений | См. сводный перечень датчиков |
| | Точность измерений при 23°C 0...95 % относительной влажности 30...70 % относительной влажности | ±5% ±3% (типичное значение) |
| | Температурная зависимость | ≤ 0,1 % отн. влажности / °C |
| | Постоянная времени при 0...50°C и 10...80% относительной влажности | Прибл. 20 сек в подвижном воздухе |
| | Допустимая скорость воздуха | 20 м/сек |
| | Линейный выходной сигнал (клетка U1) | 0...10 В DC \leq 0...100% отн. Вл. (макс.) ± 1 мА |
| Функциональные данные датчика влажности с QFM2160, QFM2171 | Линейный выходной сигнал (клетка I1) Имитируемая нагрузка | 4...20 мА \leq 0...100% отн. Влаж. См. "Назначение" |
| | Диапазон измерений | 0...50°C / -35...+35°C |
| | Чувствительный элемент | NTC 10 кОм |
| | Точность измерений при 15...35°C -35...+50°C | ±0,8 K ±1 K |
| | Постоянная времени | Прибл. 20 сек в подвижном воздухе |
| | Линейный выходной сигнал (клетка U2) | 0...10 В пост. тока \leq 0...50°C / -35...+35°C (макс.) ± 1 мА |
| | Линейный выходной сигнал (клетка I2) Имитируемая нагрузка | 4...20 мА См. "Назначение" |
| | Диапазон измерений | -35...+50°C |
| | Смоделированный чувствительный элемент QFM2120 QFM2140 | LG-Ni 1000 T1 (PTC) |
| | Точность измерений при 15...35°C -35...+50°C | ±0,8 K ±1 K |
| Данные по защите | Постоянная времени | Прибл. 20 сек в подвижном воздухе |
| | Класс защиты корпуса | IP 54 согласно IEC 529 |
| Электрические соединения | Класс защиты | III согласно EN 60 730 |
| | Соединительные клетки для | 1 × 2,5 мм ² или 2 × 1,5 мм ² |
| | Входной уплотнитель кабеля (закрытый) | M 16 x 1,5 |
| | Эксплуатация Погодные условия Температура (корпуса с электроникой) Влажность Механические условия | IEC 721-3-3 класс 3K5 -15...+60°C 0...95% отн. влажности (без конденсации) класс 3M2 |
| Материалы и цвета | Транспортировка Погодные условия Температура Влажность Механические условия | IEC 721-3-2 класс 2K3 -25...+70°C <95% отн. влажности класс 2M2 |
| | Основание | поликарбонат, RAL 7001 (серебристо-серое) |
| | Крышка | Поликарбонат, RAL 7035 (светло-серая) |
| | Погружной стержень | Поликарбонат, RAL 7001 (светло-серый) |
| | Крышка фильтра | Поликарбонат, RAL 7001 (светло-серый) |
| | Монтажный фланец | PA 66(черный) |
| | Входной уплотнитель кабеля | PA, RAL 7035 (светло-серый) |
| | Датчик (в сборе) | Без силикона |
| | Упаковка | Гофрированный картон |
| | Безопасность изделия Автоматические электрические средства управления для бытового и аналогичного назначения | EN 60 730-1 |
| Стандарты | Электромагнитная совместимость Устойчивость Излучения | EN 61 000-6-1 EN 61 000-6-3 |
| | CE Соответствие | Директива EMC 89/336/EEC |

Соответствие
Австралийский стандарт по EMC
Стандарт по радиочастотным помехам

Закон о радиосвязи 1992 г.
AS/NZS 3548

Соответствие¹⁾
UL 873




С учетом упаковки QFM21...

Прибл. 0,18 кг

Вес


1) не имеет отношения к датчику QFM2160!

Соединительные клеммы



G, G0 Рабочее напряжение 24 В перм. тока (SELV) или 13,5...35 В пост. тока
G1, G2 Рабочее напряжение 13,5...35 В пост. тока
U1 Сигнальный выход 0...10 В пост. тока для относительной влажности 0...100%
U2 Сигнальный выход 4...20 мА для температурного диапазона 0...50°C или –35...+35°C
I1 Сигнальный выход 4...20 мА для относительной влажности 0...100%
I2 Сигнальный выход 0...10 В пост. тока V для температурного диапазона 0...50°C или –35...+35 °C
BS, MS Сигнальный выход для температурного диапазона –35...+50°C (пассивный режим);
 при этом провода не должны быть переставлены

Размеры (в мм)



Шаблон для сверления с (без) монтажного фланца